



ESTAT DE L'ERMITA ABANS DE LA INTERVENCIÓ

Abans de la restauració monumental, l'ermita es troava en un notable estat d'abandó, havent-se fet servir, fins i tot, com a borda. El paviment de original patia una forta degradació amb pèrdua de planeïtat. Hi havia humitats generalitzades a les parts baixes de les parets de tancament i a les superiors a causa de la separació entre la coberta i el tancament, així com desprendiments de materials en algunes zones dels tancaments laterals i efflorescències en la paret del campanar d'espaldanya, essent molt nombroses les fissures, així com havent-hi esquerdes generalitzades.

En la part exterior de coberta hi havia gran quantitat de agents patològics biòtics (molses, algues i plantes de la família dels likens), mentre que per l'interior es feien paleses importants infiltracions d'aigua d'escorreria per la manca de cobertura en els àmbits deformats, havent afectat els tauleons de coberta i alguns dels cabirons que la suportaven.

STATE BEFORE RESTORATION

Before the monumental restoration, the church was in a remarkable state of un maintained, being used even as a "borda". The original pavement suffered great degradation within loss of flatness. There was widespread in damp walls, in their lower and upper parts, end due to the gap between the cover and closure, also landslides in some areas of materials and efflorescence on exterior side wall of the belfry; numerous fissures and cracks having generalized around all the temple.

The outdoor deck had lots of Pathology biotic agents (moss, algae and plants of the family Likens), while the interior is made evident significant runoff infiltration by the lack of coverage deformed spheres, having affected wood boards, hearth deck and some rafters that support.

